

Thermometer

QUICK / T91AD



微信公众号

QUICK/191AD 温度测试仪



▲ 特点

- 0.2mm的传感器能准确快速测量烙铁头温度。
- 设有自动关机功能，关机时间可以设定。
- 最高温度值保持功能。
- 摄氏度和华氏度可以转换。




温度校准示范

▲ 参数规格

型号	外形尺寸	温度范围	精度	温度传感器	电源	重量
QUICK 191AD	85x35x147mm	0-800°C 32-1500°F	±5°C	K型热电偶	9V电池	约0.2KG (包括电池)

▲ 配件



测温传感器

注：两种传感器不支持同时使用