

智能便携式风枪

去繁化简 简约不简单




QUICK TR1



微信公众号

www.quick-global.com

▼ 显示说明



▼ 产品参数

型 号	TR1
显示类型	OLED
工作电压	220V AC
功 率	1000W
温度范围	100~550°C
风 量	55L/Min
风量调节范围	1~10 级
风 咀	NK1130 (4.4mm) NK2064 (6.4mm) NK2084 (8.4mm)
噪 音	≤ 78dB
外形尺寸	296 * φ40mm
重 量	约 0.5 Kg

▼ 特点

- 6万转高速风机，风速柔和，流量大，热能输出更充分。
- OLED 显示融入手柄，直观读取实时温度、风量，实体按键操作方便。
- 磁控式休眠，自动冷却到 100℃安全温度后停机。
- 1000W智能功率，适配多种尺寸风咀，应对不同加热场景。
- 手柄轻量化设计，握感舒适，轻巧，安全，省电，便携。

▼ 设置

- 按设置键，选择风量，按“+”或“-”键，调节风量大小，退出自动保存。
- 按设置键，选择温度，按“+”或“-”键，调节温度高低，退出自动保存。

▼ 一键冷风

- 长按设置键 2 秒，开启或关闭一键冷风功能。

▼ 休眠/唤醒

- 手柄放置智能风枪架，自动冷却，低于100℃时，进入休眠状态。
- 从智能风枪架取出手柄时，自动加热。

▼ 温度校准

更换发热元件后，建议重新校准热风枪温度。
使用温度测试仪校准温度。

- 开机，设定工作温度，风量调为10档。待温度稳定，用温度测试仪测试出风口温度，记下读数。
- 同时长按“+”和“-”键 2 秒，显示界面出现“CAL”，进入温度校准界面。
- 按“+”或“-”调节温度至实测值，同时按“+”和“-”确认。

