

# Self-feeder

**QUICK/373E**



微信公众号

**QUICK/373E** 自动出锡装置




自动出锡，减少浪费


脚踏开关，便捷舒适



线束线缆



开关插座



连接器



接线端子

出锡装置



注 送锡装置不包含焊台手柄，需额外配置电焊台。  
请选定焊台型号及锡丝直径大小。

### ▲ 特点

- 全自动出锡，可配多款焊台。
- 一键出锡功能，操作方便。
- 自动出锡与手动出锡可供选择，单手操作，焊接简单容易。
- 出锡速度、出锡时间、出锡间隔时间均可调，且设有可调的回锡功能，以减少焊锡的浪费。
- 可选配脚踏出锡开关或手动出锡开关。

### ▲ 参数规格

型号	功率	电机	出锡速度	出锡间隔时间	出锡模式	重量
QUICK 373E	20W	步进电机	2.7mm/s-27mm/s	0-2.7s	自动(1-9)/手动(0)	约2.5KG
回锡长度		可用锡量		锡丝直径		
0-25mm		≤1KG		1.2mm~2.0mm		

### ▲ 常用配件

#### 脚踏出锡开关



#### 手动出锡开关



出锡导管组件（带手动开关）